

FOSKOR**ZASTOSOWANIE**

Preparat do usuwania rdzy z powierzchni stalowych i żeliwnych.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Gęstość	1,0 g/cm ³
2.	Temperatura wrzenia	Ok. 100°C
3.	pH	1
4.	Barwa	brak lub lekko żółta
5.	Postać	ciecz

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Zardzewiałą powierzchnię zanurzyć (lub przetrzeć) w preparacie na okres 2 – 10 minut w naczyniu szklanym. Po zlikwidowaniu rdzy obficie spłukać wodą i wysuszyć. Duże przedmioty oczyścić drucianą szczotką, a następnie preparat nanosić pędzlem. Pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA!!! Plami i niszczy ubrania, na przedmiotach niemetalowych zostawia plamy.

Chronić przed dziećmi!!!

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

OPAKOWANIE

0,25l; 1l; 5l.